



ООО«Геофундамент»
111673, Москва, ул. Суздальская д. 18 корп.4
ИНН 7720757478 КПП 772001001 ОГРН 1127746574196
e-mail: geofundament@mail.ru , www.geofundament.ru
тел. 8(499)502-85-10; 8 (977)101-15-00.

**Качество геотехнических работ гарантированно
квалифицированными специалистами с огромным
опытом работ в ведущих научно- исследовательских и
проектно- изыскательских институтах таких как
НИИОСП им. Герсеванова , НИИЖБ им. Гвоздева ,
ЦНИИСК им. Кучеренко.**

**На данный момент компания Геофундамент работает
на таких объектах как:**

Геотехнический мониторинг по адресу : г. Москва, ул. Тверская д.13 Мэрия г. Москвы. Периодичность измерений 1 раз в неделю.



Выполнение ремонтно-реставрационных работ на фасадах объекта культурного наследия «Здание Моссовета (Дом Голицына) с интерьерами парадных зал, конец XVIII-XIX вв. расположенного по адресу: г. Москва, Тверская, д.13

Государственный заказчик:
ГКУ «Мосреставрация»

Главный инженер:
Ногови Е.П.
Тел.: +7 (495) 686-13-01

Проектная организация:
ЗАО «БалтСтрой»
Лицензия Министерства культуры
РФ № МКРФ 00002 от 25.05.2012г.
Авторский надзор и научное руководство:
ООО «Реставрационно-строительная компания
«АРХИТЕКТУРНОЕ НАС.С.ДИЕ»
Главный инженер проекта:
Лышко А.В.

Издатель:
АО «СК «ФАН-М»
СРО ИС-А-16-0938 от 26.12.2016 г.

Руководитель проекта:
Назаров В.А.
Тел.: 8 (499) 158-07-48

Дата начала работ: 4 квартал 2018 г.
Дата окончания работ: 2 квартал 2020 г.



Краткая характеристика объекта: (дом Голицына, усадьба Чернышова) – здание, расположенное в Москве по адресу Тверская улица, дом 13. Было построено в 1782 году по проекту архитектора Матвея Казакова и до 1917 года служило резиденцией московских генерал-губернаторов. После Октябрьской революции дом занимал Московский городской совет. С 1993 года строение находится в ведении Правительства Москвы.

Проектом предусмотрены: Ремонтно-реставрационные работы по фасаду здания, воссоздание и реставрация оштукатуренных и деревянных бляшек, реставрация металлических ограждений балконов и оконных решеток.



**Геотехнический мониторинг объекта ФГБУ «Больница с поликлиникой»
Управления делами президента Российской Федерации, по адресу : г. Москва,
Романов пер.,д2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с
приспособлением к современному использованию) здания.**



Геотехнический мониторинг на объекте «Палаты боярина Троекурова» по адресу : г. Москва, Георгиевский пер., д.4-6, стр.2. (Государственная Дума).



Мониторинг объекта офисного здания по адресу: г. Москва, Севастопольский пр-т, д. 47 А (ТРАНСНЕФТЬ).




Мониторинг объекта строительства Жилого дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Крюково, г. Зеленоград, Георгиевский пр-кт, к.1934.

Мониторинг объекта строительства Жилого дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Старое Крюково, г. Зеленоград, Солнечная аллея, к.934 (ЗелАО).



Геотехнический мониторинг объекта культурного наследия регионального значения «Здание кинотеатра «Художественный» - один из старейших кинотеатров г. Москвы» с кадастровым номером 77:01:0001003:1044, расположенного по адресу г. Москва, Арбатская площадь, дом 14, строение 1 (Центральный административный округ г. Москвы)




Условные обозначения:



▲ - места установки геодезических марок для измерения осадок фундаментов реконструируемого здания и их номер

Рис. 5.1. Схема расположения геодезических марок для измерения осадок фундаментов реконструируемого здания.


Геотехнический мониторинг на объекте культурного наследия
регионального значения "Яузская городская больница" по адресу: г.
Москва, ул. Яузская, д.11/6, стр.1




Геодезический мониторинг здания по адресу:
г. Москва, площадь Тверская застава, дом 2, стр.1



Выполнение геотехнического мониторинга объекта - здание по адресу: г. Москва, набережная академика Туполева, д. 15, корп. 5.




Геодезический мониторинг деформаций несущих конструкций надземных этажей здания (далее – Работы) ТРК «Щука» по адресу: г. Москва, ул. Щукинская, д. 42 (далее – Объект).



Работы по геотехническому мониторингу объекта Жилой дом по адресу : г. Москва, р-н Чертаново Северное, Балаклавский пр-т., корп.2АБВ.






Геодезическое сопровождение на объекте Жилой дом № 16 со встроенным образовательным учреждением в составе Общественно-жилого комплекса с развитой инфраструктурой расположенный по адресу: г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово, земельный участок с кадастровым номером 77:00:0000000:71270.



Геотехнический мониторинг объекта:
«Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой
и встроенно-пристроенными помещениями» по адресу: г.
Москва, САО, ул. Зорге, вл. 9.»



Выполнены работы по проведению изыскательских, проектных и инженерных работ, проводимых в целях сохранения объекта культурного наследия, находящихся в собственности города Москвы, (проведение геотехнического мониторинга при выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба (дом Мясоедова на Большой Дмитровке), кон. XVIII в. – XIX в." по адресу: г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 8, стр. 1, 2)



Геотехнический мониторинг объекта по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12/3 стр.1 и 2

